

149 平田東町13丁目付近  
〈平田一丁目180号線,  
岡田一丁目39号線〉

【見通しが悪く、木が視界を妨げており危険】

◆ 樹木伐採後、カーブミラーの設置

