


令和6年度 合同危険箇所点検箇所 (No.237)

No.237 一ノ宮小
東一ノ宮
高岡526号線

【朝の渋滞時には国道23号側道への
の抜け道となり危険】

◆グリーンベルト設置



対策後



対策前