

# 衣類用乾燥機の火災に注意！！

乾燥機にスプレー缶やライターが混入していたり，油脂がしみ込んだ衣類の乾燥が原因で，コインランドリーから火災が発生しています。

乾燥機への衣類投入時にもう一度確認しましょう。



油類を含んだ衣類，タオル等は自然発火の恐れがあります。

※衣類等の油脂は完全に除去してください。



お問合せ

鈴鹿市中央消防署

電話 059-382-0500

鈴鹿市南消防署

電話 059-386-0630

鈴鹿市消防本部予防課

電話 059-382-9160