

142 小田町地福寺付近
〈小田83号線〉

【坂の勾配がきつく、道幅も狭く、見通しが悪く危険】

◆ 区画線の整備

