

令和5年度 合同危険箇所点検箇所 (No.226)

No.226 玉垣小、  
肥田町 176-1～北玉垣町 44-1  
の区間  
肥田北玉垣線

【交通量が多くスピードを出す車両  
も多く道幅が狭く非常に危険】

◆グリーン帯の設置

