

令和5年度 合同危険箇所点検箇所 (No.226)

No.226 玉垣小、
肥田町 176-1～北玉垣町 44-1
の区間
肥田北玉垣線

【交通量が多くスピードを出す車両
も多く道幅が狭く非常に危険】
◆グリーン帯の設置、外側線

