

令和5年度 合同危険箇所点検箇所 (No.223)

No.223 郡山小
郡山町内交差点各所
郡山 373,456,459,460 号線

【速度の速い車が多く、停止線等の
道路標識が消えていて危険】
◆停止線等の道路標識の引き直し

