

202 加佐登小
「花植木センター入口」
交差点付近
〈辺法寺加佐登停車場線〉

【交通量が多く、登下校時徒歩の児童と自転車乗車の生徒が混在し危険。自転車・徒歩とも待避場所がなく危険】

- ◆ 既設ガードレール長さ変更
- ◆ 横断歩道の拡幅検討
- ◆ 見守り活動の継続と交通安全指導の徹底



対策前



対策前



対策後



対策後