

203 加佐登小  
高塚町「加佐登小学校西」  
交差点付近  
〈西庄内高塚線〉

【道幅が狭く、信号待ちする場所がない。徒歩児童と自転車生徒両通学者が混在し危険。】

- ◆ 区画線の変更及び延長
- ◆ 横断歩道の拡幅
- ◆ 見守り活動の継続と安全指導の徹底



対策前



対策前



対策後



対策後