

204 玉垣小

R23 肥田町交差点から北玉垣町731付近

<肥田北玉垣線>

【道幅が狭いわりに, 抜け道として交通量が多く危険】

◆歩行空間確保に向け, 路面標示(区画線・グリーン帯)の変更・設置を計画中



対策前



対策前