令和元年度 合同危険箇所点検箇所(NO. 177)

177 加佐登駅西踏切周辺 <加佐登一丁目188号線>

【踏切及びその前後に歩道がなく危険】 【芥川に架かる橋が狭く危険】

- ◆踏切及びその前後に歩道を設置予定
- ◆芥川に架かる橋を拡幅予定





