平成30年度 合同危険箇所点検箇所(NO, 154)

154 加佐登一丁目 21,26,28 付近 <市道鞠鹿野五反田線>

【深い水路にふたがなく目印のポールの 間隔が広いため落ちそうで危険】

◆ 防護柵を設置



