

137 稲生塩屋三丁目11付近  
〈稲生塩屋三丁目189号線〉

【側溝に蓋がなく危険である】

◆ 転落防護柵の設置

