

144 石薬師町瑠璃光橋付近
〈中町東大町線〉

【ガードレールが劣化して危険, カーブの見通しが悪く危険】

◆ ガードレールの修繕, 反射板の設置

