

119 百々川橋北詰交差点付近
〈県道四日市鈴鹿環状線〉

【交通量が多く、複雑な交差点】

- ◆ (完了) 横断歩道, 外側線の塗り直し
- ◆ (対策中) 近鉄線踏切道拡幅, 歩道設置, 右折レーン設置



対策中

踏切道に歩道が無い交差点に
右折レーンが無く渋滞が発生

対策前

対策後

対策後