

131 花川交差点から農村環境改善  
センター  
＜市道花川西能褒野線＞

【交通量が多く、車両の速度も速い。  
歩道が整備されていない。】

- ◆ 片側歩道整備を進める。  
令和2年度完成

