

110 稲生塩屋2丁目10付近交差点
＜稲生2丁目185号線＞

【見通しの悪い、交通量の多い交差点】

◆ ゼブラ帯や外側線の設置による
交差点改良

