

令和5年度 合同危険箇所点検箇所 (No.215)

No.215 石薬師小
石薬師町 1645-1 付近交差点
石薬師62号線

【通勤時間と重なり、交通量が多く危険】

- ◆ 路面標示修繕
- ◆ 標識修繕

