

令和5年度 合同危険箇所点検箇所（NO.217）


No.217 桜島小

桜島町6丁目桜島小西交差点

県道上野鈴鹿線

【交通量が多く、歩道で待機をする児童に危険がある】

◆ガードパイプ等で歩行者の保護をしてほしい



対策前



対策前



対策後



対策後