

令和5年度 合同危険箇所点検箇所 (No.216)

No.216 一ノ宮小  
R23 一ノ宮交差点から  
北へ向かう側道  
一ノ宮 121 号線

【国道の側道から抜ける車が多く、  
児童のすぐ横を自動車が走る】  
◆グリーン帯のみなので、ポストコー  
ンを検討中



対策後

