


令和5年度 合同危険箇所点検箇所 (NO.217)

No.217 桜島小
桜島町6丁目桜島小西交差点
県道上野鈴鹿線

【交通量が多く、歩道で待機をする
児童に危険がある】

◆ガードパイプ等で歩行者の保護を
してほしい



対策後

対策前

対策前