

No.218 鼓ヶ浦小
鼓ヶ浦小西信号から東磯山 2-
18-25 付近
寺家磯山線

【歩道があるが通勤時間の交通量が
多く大変危険】

◆防護柵設置困難のため、路面標示
の修繕を検討中



対策後

対策前