

令和5年度 合同危険箇所点検箇所 (No.219)

No.219 河曲小
木田橋周辺歩道
県道四日市鈴鹿環状線

【歩行者と自転車でヒヤリとすることが多発している】

◆歩道の外側にグリーンベルトを設置



対策後



対策後