

令和5年度 合同危険箇所点検箇所 (No.220)

No.220 神戸小


神戸二丁目 5-7 から四丁目 3-3

神戸高校東側

神戸5丁目 57号線

【道路が狭くなっている箇所があり危険】

◆区間南側から鈴鹿環状線（中央道路）にグリーン帯設置検討中



対策前



対策前

対策後