


令和5年度 合同危険箇所点検箇所 (No.222)

No.222 長太小  
長太旭町6丁目  
北長太 244 号線

【通勤時間に南北方向に交通量が多く、交通事故の危険性がある】

◆グリーンベルト計画 中



対策後