

令和5年度 合同危険箇所点検箇所 (No.225)

No.225 天栄中  
御藁町宇社宮司 676-3  
栄天名線

【天栄中の通学路だが、歩道の一部  
が切れており危険】

◆歩道の延長

