

令和5年度 合同危険箇所点検箇所 (No.224)

No.224 神戸中
神戸中学校北側歩道
十宮 351 号線

【幅のある歩道であるのに、自動車
道上を通行するのは危険】

◆「普通自転車の歩道通行可」につい
て調整中

