


令和6年度 合同危険箇所点検箇所 (No.233)

No.233 鈴西小、鈴峰中
深溝町 2955-2 付近交差点
伊船岸田線
花川西能褒野線

【自転車と自動車の事故が多発】

◆ 一旦停止、減速を促す路面標示



対策前

対策前



対策前



対策前

対策後