

令和6年度 合同危険箇所点検箇所 (No.238)

No.238 鼓ヶ浦小
寺家一丁目
寺家一丁目 491 号線

【通学路となっているが住宅地で車の
の出入りも多いので対策が必要】
◆グリーンベルト設置

