

令和6年度 合同危険箇所点検箇所 (No.239)

No.239 庄野小  
庄野羽山一丁目、二丁目  
庄野羽山一丁目 66、70 号線

【道幅が狭く、交通量がある】

◆減速を促す路面標示

