

令和6年度 合同危険箇所点検箇所 (No.247)

No.247 牧田小

甲斐町 56-2 付近～甲斐町遊園地

甲斐 30、357、394 号線

【通学時間帯に渋滞迂回の車両が多く
通り危険である】

◆歩道の移設、グリーンベルト設置、
外側線

