

令和7年度 合同危険箇所点検箇所 (No.253)

No. 253 鈴西小
深溝 115 号線

【通学路となっており車も通るため
対策が必要】

◆グリーンベルト設置

