

令和7年度 合同危険箇所点検箇所 (No.255)

No. 255 井田川小  
汲川原55号線

【通学路となっているが住宅地で車の  
の出入りもあるので対策が必要】

◆グリーンベルト設置

