令和７年度　合同危険箇所点検箇所（No.249）

No. 249　飯野小 三日市南二丁目 104 号線外２路線	【通学路となっているが住宅地で車の出入りも多いので対策が必要】 ◆グリーンベルト設置