

令和7年度 合同危険箇所点検箇所 (No.250)

No. 250 飯野小
末広南二丁目 513号線

【通学路となっているが住宅地で車の
の出入りもあるので対策が必要】

◆グリーンベルト設置

