令和７年度　合同危険箇所点検箇所（No.252）

No. 252　玉垣小 西玉垣 878 号線	【通学路となっているが住宅地で車の出入りもあるので対策が必要】 ◆グリーンベルト設置