

令和7年度 合同危険箇所点検箇所 (No.257)

No. 257 庄野小  
庄野橋から庄野一丁目交差点  
庄野東三丁目33号線

【ゾーン30エリア内であるが、速度超過の車両が多数見られる。標識だけで、路面標示がされていない。】

◆路面標示を東西2か所に設置

