

令和7年度 合同危険箇所点検箇所 (No.261)

No. 261 神戸小
西条二丁目内交差点
竹野 108 号線

【抜け道で交通量が多い。スピードを出す車も多いので対策が必要】
◆横断歩道設置、ラバーポール設置

